

Sammanträdesdatum  
2014-03-25

Dnr 2014/358 - 2

§ 71

## Uppdrag om byggnation av bryggor för fiske vid Måns Ols-området; rapport

### INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att genomföra förslaget att uppföra bryggor norr om Måns Ols utvårdshus och redovisa de investeringskostnader och driftskostnader som uppkommer vid genomförandet.

### Beredning

Bilaga KS 2014/71/1, rapport från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret

Silvana Enelo-Jansson, chef för medborgarkontoret, föredrar ärendet.



### Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar  
att ledningsutskottet beslutar  
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

### BESLUT

Ledningsutskottet beslutar  
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag  
kommunstyrelsen

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	--	---

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
Tekniska kontoret  
Göran Åkesson

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2014 -03- 2 0	
Diarienumr. 2014/358	Aktbilaga 1
Dpb:	

## RAPPORT

### Uppdrag om byggnation av bryggor för fiske vid Måns Ols-området.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att genomföra förslaget att uppföra bryggor norr om Måns Ols utvårdshus och redovisa de investeringskostnader och driftskostnader som uppkommer vid genomförandet.

Tekniska kontoret förordar att en eventuell byggnation av fiskebrygga kopplas samman med etapp fyra i utvecklingen av Måns Ols-området. Det är viktigt att få ett helhetsgrepp över hela området, så att investeringen harmoniera med övriga åtgärder.

Måns Ols-området är en del av gruvans vattensystem och stranden norr om utvårdshuset har dammvallar som kan klassas som riskobjekt för ett eventuellt dammgenombrott. Där är det olämpligt att anordna en brygga som ska förankras i dammvallen.

Förslaget till en eventuell brygga är därför en flytbrygga som kan ligga kvar året runt och förankras med kätting och tyngder för att inte påverka dammvallen. Det är viktigt att vald placering av bryggan kommuniceras med sakkunnig personal på tekniska kontoret.

Investeringskostnaden för den bryggtyp som tekniska kontoret har tittat på, uppgår till ca 75 tkr och driftskostnaden uppskattas till ca 5 tkr/år. Man måste vara beredd på att det kan bli en del skadegörelse på den här typen av anläggning.

Tekniska kontoret kan ta hand om driftansvaret för bryggan

## TEKNISKA KONTORET

Göran Åkesson  
chef för tekniska kontoret