

VÅRD OCH OMSORG
Anneli L Sundin

BILAGA VON 2018/63/1

Redovisning av tillgänglighetsarbete för Vård och omsorg 2018.

Bakgrund.

Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-23, § 66 att anta Policy för tillgänglighets arbete och Plan för tillgänglighetsarbete för Sala kommun. I beslutet finns ett uppdrag till styrelse, nämnder och kommunala bolag att arbeta fram egna handlingsplaner för hur tillgänglighetsarbete inom den egna verksamhetens skall gå till. På vård och omsorg består handlingsplanen av att årligen i september från 2015 göra en egenkontroll av tillgängligheten på hela verksamhetsområdet. Egenkontrollen genomförs utifrån fastställda checklistor som hämtats från myndigheten för handikapp politisk samordning. Se bifogad tillämpningsrutin.

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning infördes som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015. "Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Den som underlåter (låter bli) att genomföra, skäliga tillgänglighetsåtgärder kan komma att göra sig skyldig till diskriminering. Underlåtenhet kan både vara att den som är ansvarig för en verksamhet inte gör något alls eller att de åtgärder som denne genomfört inte är tillräckliga. Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att en person med en funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning. Exempel på åtgärder som kan krävas kan vara att ta bort trösklar, att läsa upp menyn på en restaurang eller att erbjuda hjälpmedel som någon behöver för att kunna delta i skolan eller på jobbet" (Diskrimineringsombudsmannen 2017) hämtad 2017-11-20
<http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/>

SAMMANSTÄLLNING AV BEHOV AV TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING PÅ OMRÅDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2018

Funktionsnedsättningsområdet har vid den årliga egenkontrollen 2018 följt upp tillgänglighet i byggnader och lokaler och hittat brister i följande områden. På vissa delar i checklistan är det inte aktuellt i dagsläget med anpassning men uppstår behovet bör det ske omgående.

Saknas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25m.

Dalhemsservice boende (ej aktuellt)
Daglig verksamhet, Hunddagis (ej aktuellt)
Daglig verksamhet, Silverkoppen
Daglig verksamhet, Silverhuset (ej aktuellt)
Fredsgatans servicebostad
Solgatan Gruppboendestad
Hyttgatans servicebostad
Daglig verksamhet Bara Vara
Daglig verksamhet Brunnsgatan
Daglig verksamhet Torpet
Skräddargrändskortidsboende

Saknas angöringsplats inom 25 m ifrån entrén för färdtjänst och taxi

Daglig verksamhet Brunnsgatan

Automatisk entré dörröppnare saknas.

Dalhemsservicebostad
Daglig verksamhet SORF (integrerad i annan verksamhet)
Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet)
Daglig verksamhet, Silverhuset
Daglig verksamhet, Torpet
Skräddargrändskortidsboende

Entrén i marknivå med trapp där ramp/ hiss saknas

Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet, ej aktuellt)

Toalett för personer med elrullstol saknas.

Solgatans gruppboendestad (ej aktuellt)

Dalhemsservicebostad (ej aktuellt)
Johannesbergsservicebostad. (ej aktuellt)
Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet)
Fredsgatans servicebostad (ej aktuell)
Hyttgatans servicebostad(ej aktuellt)
Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet)
Daglig verksamhet, Silverhuset (ej aktuellt)
Daglig verksamhet Brunnsgatan (ej aktuellt)
Styrars gruppboende
Skräddargrändskortidsboende
Karpgatan 2 vån 1

Saknas hörselslinga i lokalen

Dagligverksamhet, Bara Vara
Dagligverksamhet Viljan
Dalhemsservicebostad
Daglig verksamhet, Columbus
Karpgatan 2 vån 3
Styrars gruppboende
Karpgatan 1 gruppboende
Solgatans gruppboende
Johannesbergsservicebostad
Karpgatan 2 servicebostad
Hyttgatans servicebostad
Josefsdalsvägen 12 gruppboende (saknas i mötesrum)
Dagligverksamhet Willys (integrerad i annan verksamhet)
Skräddargrändskortidsboende
Daglig verksamhet, Silverkoppen
Daglig verksamhet, Hunddagis
Daglig verksamhet Brunnsgatan
Daglig verksamhet Silverhuset
Karpgatan 2 vån 1

Daglig verksamhet SORF (integrerad i annan verksamhet)

Daglig verksamhet Torpet

Behov av att byta ut allergiframkallande växter och rengöringsmedel.

Daglig verksamhet, Silverhuset

Daglig verksamhet, Columbus

Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet)

Hyttgatans servicebostad

Dagligverksamhet Willys (integrerad i annan verksamhet)

Daglig verksamhet SORF (integrerad i annan verksamhet)

Dagligverksamhet Viljan

Försämrad framkomlighet pga. av trösklar.

Daglig verksamhet, Torpet

Karpgatan 2 vån 3

Karpgatan 2 servicebostad

Josefsdalsvägen 12 gruppboend

Dagligverksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet)

Kontrasterade dörrar eller dörrkarmar saknas

Skräddargrändskortidsboende

Daglig verksamhet, Hunddagis

Daglig verksamhet Torpet

Daglig verksamhet Columbus

Daglig verksamhet Brunnsgatan

Daglig verksamhet Brunnsgatan

Dalhemsservicebostad

Dagligverksamhet, Bara Vara

Daglig verksamhet, Torpet

Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet)

Karpgatan 2 vån 3

Daglig verksamhet Bara Vara

Styrars gruppboende
Karpgatan 1 gruppboende
Solgatans gruppboende
Daglig verksamhet, Silverkoppen
Fredsgatans serviceboende

Kontrasterade trappor saknas

Hyttgatanserviceboende
Karpgatan 2 vån 3
Karpgatan 2 serviceboende
Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet)
Hyttgatans serviceboende

Taltjänst i hissen saknas

Hyttgatan serviceboende (ej aktuellt)
Daglig verksamhet, Viljan (ej aktuellt)
Karpgatan 2 vån 3
Karpgatan 2 serviceboende
Fredsgatans serviceboende
Styrars gruppboende

Taktil markering, punktskrift eller relief knappar i trapphus/hiss saknas

Daglig verksamhet, Viljan (ej aktuellt)
Hyttgatanserviceboende (ej aktuellt)
Karpgatan 2 vån 3 (ej aktuellt)
Fredsgatans serviceboende
Daglig verksamhet Bara Vara
Karpgatan 2 serviceboende

Förflyttningar kan inte göras i alla rum av de som deltar i verksamheten

Daglig verksamhet Brunnsgatan
Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet)

Lättlästa och bra placerade Skyltar , symboler och texter saknas

Johannesbergsservicebostad

Fredsgatans servicebostad

Daglig verksamhet Silverkoppen

Daglig verksamhet Torpet

Daglig verksamhet SORF (integrerad i annan verksamhet)

Styrars gruppboende

Kontrastering på stora fönster saknas

Johannesberg servicebostad

Hyttgatan servicebostad (Ej aktuellt)

Josefsdalsvägen 12 gruppboende

Daglig verksamhet Bara Vara

Daglig verksamhet, Hunddagis (ej aktuellt)

SAMMANSTÄLLNING AV BEHOV AV TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING PÅ OMRÅDE SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE 2018

Saknas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25m

Ekebygården

Stora glasytor som kan missas för öppningar är inte tydligt markerade

Johannesbergsgatan 2

Taktil markering, punktskrift eller relief knappar i trapphus/hiss saknas

Björkgården

Taltjänst i hiss saknas

Ekebygården

Kontrasterande dörrar och dörrkarmar saknas

Björkgården

Ekebygården

Kontrastmarkerade trappor saknas

Finns men skulle behöva fräschas upp på Ekebygården.

Skyltar och symboler är inte utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka

Björkgården . Skyltar behöver förbättras kommer att göras i början på nästa år.

Teleslinga saknas

Björkgården

Ekebygården

Övrigt

Klädhängare på låg höjd vid RWC entré och kapprum till konferensen saknas på Johannesbergsgatan 2.

Saknas i entrén på

Ekebygården

Tillgängliga möten och konferenser

Björkgården: Saknas lättlästa skyltar, teleslinga och punktbelysning saknas. Pälsdjur får vistas i lokalen

Jakobsbergsgården: Teleslinga saknas i grupprum. Punktbelysning saknas för talare.

Tillgänglig information

Sala kommuns hemsida är otydlig och inte tillgänglig för alla.

Sammanställning av behov av tillgänglighetsanpassning på verksamhetsområde Administrativt stöd 2018

Bergmästaren. Administrativt stöd

Finns ingen hörselteknisk utrustning i lokalen.

Taktil markering ,punktskrift saknas på hissknappar i hissen vid entrén.

Taltjänst saknas i hissen saknas som informerar om vilken våning man är på.

Nuvarande placering av hissknapparna för långt ut vilket gör att det blir svårt för rullstolsburna får svårt att nå knapparna.

Kontrastmarkerade dörrar och dörrkarmar saknas.

Nuvarande placering av automatiskdörröppnare vid huvudentrén är olämpligt placerad. Skulle behöva placeras där ingen lutning finns

Bemanningsenheten

Finns ingen reserverad parkeringsplats.

Taktil markering ,punktskrift saknas på hissknappar i hissen vid entrén.

Taltjänst saknas i hissen saknas som informerar om vilken våning man är på.

Trösklar kan behövas bytas ut till lägre för att underlätta för rullstolsburna

Sammanställning av behov av tillgänglighetsanpassning på område IFA Öppenvård 2018

IFA Öppenvård har vid den årliga egenkontrollen 2018 följt upp tillgänglighet i byggnader och lokaler och hittat brister i följande områden. På vissa delar i checklistan är det inte aktuellt i dagsläget med anpassning men uppstår behovet bör det ske omgående.

Saknas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25m.

Familjebehandlarna, Augeligatan 31C

Ungdomsmottagningen, Norrbygatan 18

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B

Skolteamet, Kungsgatan 27

Freden, Lingårdsvägen 3

Boendestöd, Kungsgatan 29

Stödteamet, Bråstagatan 4B

Gnistan, Kungsgatan 11

Automatisk entré dörröppnare saknas.

Familjebehandlarna, Augeligatan 31C

Ungdomsmottagningen, Norrbygatan 18

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B

Skolteamet, Kungsgatan 27

Boendestöd, Kungsgatan 29

Stödteamet, Bråstagatan 4B

Gnistan, Kungsgatan 11

Entrén i marknivå, eller kompletterad med trapp där ramp/ hiss saknas

Familjebehandlarna, Augeligatan 31C

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B

Skolteamet, Kungsgatan 27

Boendestöd, Kungsgatan 29

Toalett för personer med elrullstol saknas.

Boendestöd, Kungsgatan 29

Stödteamet, Bråstagatan 4B

Saknas hörselslinga i lokalen

Familjebehandlarna, Augeligatan 31C

Ungdomsmottagningen, Norrbygatan 18

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B

Skolteamet, Kungsgatan 27

Freden, Lindgårdsvägen 3

Boendestöd, Kungsgatan 29

Stödteamet, Bråstagatan 4B

Gnistan, Kungsgatan 11

Behov av att byta ut allergiframkallande växter och rengöringsmedel.

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B

Stödteamet, Bråstagatan 4B

Försämrad framkomlighet pga. av trösklar.

Familjebehandlarna, Augeligatan 31C

Ungdomsmottagningen, Norrbygatan 18

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B

Skolteamet, Kungsgatan 27

Boendestöd, Kungsgatan 29

Kontrasterade trappor saknas

Familjebehandlarna, Augeligatan 31C

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B

Skolteamet, Kungsgatan 27

Boendestöd, Kungsgatan 29

Gnistan, Kungsgatan 11

Lättlästa och bra placerade Skyltar , symboler och texter saknas

Skolteamet, Kungsgatan 27

Gnistan, Kungsgatan 11

Taktil markering, punktskrift eller relief knappar i trapphus/hiss saknas

Freden, Lingårdsvägen 3

Gnistan, Kungsgatan 11

Taltjänst i hissen saknas

Freden, Lindgårdsvägen 3

Gnistan, Kungsgatan 11

Kontrasterade dörrar eller dörrkarmar saknas

Boendestöd, Kungsgatan 29

Stödteamet, Bråstagatan 4B

C-Huset Kungsängsgymnasiet(AME, integration)

Taktil markering ,punktskrift eller reliefnappar på hissknappar saknas.

Taltjänst i hiss, som informerar om vilken våning man befinner sig på saknas.
Hörselteknisk utrustning saknas i lokalen.

Bergmästaren.(Administration, BoU, vuxenenh, försörjningsstöd,EKB)

Finns ingen hörselteknisk utrustning i lokalen.

Finns ingen reserverad parkeringsplats.

Trösklar in till de små sammanträdesrummen.

Skyltningen i huset består av papperslappar (nedre botten).

Finns ingen automatisk dörröppnare (nedre botten) .

Finns ingen toalett anpassad för rullstolsburna (nedre botten).

Taktil markering, punktskrift saknas på hissknappar i hissen vid entrén.

Taltjänst saknas i hissen saknas som informerar om vilken våning man är på.

Nuvarande placering av hissknapparna för långt ut vilket gör att det blir svårt för rullstolsburna får svårt att nå knapparna.

Kontrastmarkerade dörrar och dörrkarmar saknas.

C-Huset Kungsängsgymnasiet(AME, integration)

Taktil markering ,punktskrift eller reliefknappar på hissknappar saknas.

Taltjänst i hiss, som informerar om vilken våning man befinner sig på saknas.

Hörselteknisk utrustning saknas i lokalen.

Område Hemtjänst samt HSL 2018

Områdets verksamhetslokaler på Stadsträdgården har fortsatt byggts om och renoverats under 2018. I december 2018 tillkommer en korridor på mellanplanet. Lokalerna har under arbetets gång besiktats ett flertal gånger. Ingen av verksamheterna på Stadsträdgården tar emot brukare till lokalerna.

Stadsträdgården saknar i dagsläget:

- Hörslina
- Finns ingen toalett fullständigt anpassad för rullstolsburna
- Taktil markering, punktskrift på hissknappar

Hemtjänstens lokaler på Åsgården är också föremål för utredning och fortsatt planering. Inga brukare tas emot i de lokalerna.

SAMMANSTÄLLNING AV BEHOV AV TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING, OMRÅDE INDIVID, FAMILJ OCH ARBETE (IFA) MYNDIGHET 2018

Verksamhetsområde IFA Myndighets samtliga enheter är lokaliserade på Bergmästaren. Vid den årliga egenkontrollen avseende tillgänglighet i byggnader och lokaler har brister påträffats i de områden som redovisas nedan.

Det saknas:

- Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25m.
- Angöringsplats inom 25 m ifrån entrén för färdtjänst och taxi
- Taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar.
- Hörselslinga
- Taltjänst i hissen
- Kontrasterade trappor, utgång Brunnsgränd.